








912x - 5012x


Sonore  
(Sans afficheur)*75 EUROS HT*

912Dx - 5012Dx

Alphanumérique  
(Avec afficheur)*75 EUROS HT*912Tx - 5012Tx  
Alphanumérique  
(Avec afficheur 2 lignes)*75 EUROS HT*

| Récepteurs teleCOURIER série 910  | P.U. HT   |
|---|---|
|  <p data-bbox="783 309 868 405">911<br/>Sonore</p>                           | <p data-bbox="1086 309 1342 344"><i>75 EUROS HT</i></p>   |
|  <p data-bbox="730 640 919 768">910x<br/>Sonore<br/>(Sans afficheur)</p>     | <p data-bbox="1086 734 1342 770"><i>75 EUROS HT</i></p>   |
|  <p data-bbox="730 1032 919 1160">910S2<br/>Phonie<br/>(Sans afficheur)</p> | <p data-bbox="1086 1099 1342 1135"><i>75 EUROS HT</i></p> |
|  <p data-bbox="719 1429 919 1525">910Dx<br/>Alphanumérique</p>             | <p data-bbox="1086 1491 1342 1527"><i>75 EUROS HT</i></p> |
|  <p data-bbox="667 1821 983 1917">910S<br/>Alphanumérique et phonie</p>    | <p data-bbox="1086 1883 1342 1919"><i>75 EUROS HT</i></p> |


Les réparations des mobiles intrinsèques (Ex), sont exclusivement réalisées en usine (Note 1, page 13)



H920

Alphanumérique, phonie bilatérale




*75 EUROS HT*






H920K

Alphanumérique, phonie bilatérale  
et clavier


*75 EUROS HT*

| Récepteurs teleTRACER série CX  | P.U. HT   |
|---|---|
|    | <p data-bbox="766 302 885 347">TF8xxx</p> <p data-bbox="766 369 869 414">Sonore</p> <p data-bbox="1085 336 1340 380"><i>95 EUROS HT</i></p>                         |
|    | <p data-bbox="766 761 885 806">TF8xxx</p> <p data-bbox="718 828 925 873">Alphanumérique</p> <p data-bbox="1085 795 1340 840"><i>95 EUROS HT</i></p>                 |
|  | <p data-bbox="766 1187 885 1232">TF8xxx</p> <p data-bbox="662 1254 989 1299">Alphanumérique et phonie</p> <p data-bbox="1085 1254 1340 1299"><i>95 EUROS HT</i></p> |


| Récepteurs teleTRACER série XT  | P.U. HT  |
|---|--|
|  | <p data-bbox="774 1579 877 1624">CAxxx</p> <p data-bbox="750 1646 893 1691">Numérique</p> <p data-bbox="1085 1646 1340 1691"><i>95 EUROS HT</i></p>      |
|  | <p data-bbox="774 1848 877 1892">CAxxx</p> <p data-bbox="718 1915 925 1960">Alphanumérique</p> <p data-bbox="1085 1915 1340 1960"><i>95 EUROS HT</i></p> |




Sonore

*95 EUROS HT*


Phonie

*95 EUROS HT*

Numérique


*95 EUROS HT*



Numérique et phonie

*95 EUROS HT*


Alphanumérique




*95 EUROS HT*

| Emetteurs-Récepteurs teleTRACER   | P.U. HT   |
|---|---|
|  <p data-bbox="702 436 949 537">CO 655, CO635,<br/>Phonie bilatérale</p> | <p data-bbox="1085 492 1340 548"><i>95 EUROS HT</i></p> |


| Récepteurs teleCOURIER série 800  | P.U. HT   |
|---|---|
|  <p data-bbox="774 1086 869 1198">T810<br/>Sonore</p>  <p data-bbox="718 1680 925 1792">T816x<br/>Alphanumérique</p> | <p data-bbox="1085 1176 1340 1232"><i>75 EUROS HT</i></p> <p data-bbox="1085 1736 1340 1792"><i>75 EUROS HT</i></p> |

| Emetteurs-Récepteurs teleCOURIER telePROTECT série 922   | P.U. HT   |
|--|---|
|  <p data-bbox="783 409 863 439">U922</p> <p data-bbox="624 477 1023 506">Alphanumérique clavier 6 touches</p>                             | <p data-bbox="1086 439 1294 472"><i>SUR DEVIS</i></p>   |
|  <p data-bbox="767 969 879 999">U922Kx</p> <p data-bbox="616 1037 1031 1099">Alphanumérique clavier 15 touches<br/>Phonie bilatérale</p> | <p data-bbox="1086 1032 1294 1066"><i>SUR DEVIS</i></p> |

| Emetteurs-Récepteurs teleTRACER série 5022   | P.U. HT   |
|--|---|
|  <p data-bbox="759 1626 895 1655">U5022Kx</p> <p data-bbox="616 1693 1031 1722">Alphanumérique clavier 15 touches</p> | <p data-bbox="1086 1688 1294 1722"><i>SUR DEVIS</i></p> |

| Emetteurs PTI telePROTECT   | P.U. HT   |
|---|---|
|  <p data-bbox="762 309 879 405">U971<br/>Médaille</p>  | <p data-bbox="1086 338 1294 376"><i>SUR DEVIS</i></p>   |
|  <p data-bbox="715 703 935 799">U970<br/>Emetteur d'alarme</p> <p data-bbox="708 936 941 1061">U970I<br/>Emetteur d'alarme<br/>avec localisation IR</p> | <p data-bbox="1153 864 1361 902"><i>SUR DEVIS</i></p>   |
| Emetteurs PTI digiLARM  | P.U. HT   |
|  <p data-bbox="719 1688 927 1756">D450<br/>(Toutes versions)</p>   | <p data-bbox="1086 1688 1294 1727"><i>SUR DEVIS</i></p> |






TT8220  
TT8221

Alarme volontaire et arrachement


***SUR DEVIS***



TT8220/13CL

Alarme volontaire, arrachement  
et bouton d'appel face avant

***SUR DEVIS***



TT8225  
TT8226

Alarme volontaire, arrachement  
et récepteur intégré

***SUR DEVIS***



Talker

*SUR DEVIS*Messenger  
Médic-Messenger (Blanc)*SUR DEVIS*Protector  
Médic-Protector (Blanc)*SUR DEVIS*EX-Messenger  
EX-Protector*SUR DEVIS*



DT288





*SUR DEVIS*

DP 1800X "Pocket"

*SUR DEVIS*DP1810X "Memo Plus"  
DE3031*SUR DEVIS*

DP1800 "Extensis"

*SUR DEVIS*

| Emetteurs teleCARE WL   | P.U. HT   |
|---|---|
|  <p data-bbox="746 309 906 407">TC235000<br/>Médaille WL</p>   | <p data-bbox="1088 338 1294 376"><i><b>SUR DEVIS</b></i></p>      |
|  <p data-bbox="735 772 916 869">TC 11 73 10<br/>TC 11 83 10<br/>TC 11 93 10</p> <p data-bbox="663 936 986 967">Unité d'appel infirmière WL</p> | <p data-bbox="1088 835 1294 873"><i><b>SUR DEVIS</b></i></p>      |
| Emetteurs Présence  | P.U. HT   |
|  <p data-bbox="767 1332 884 1393">PR2502<br/>ID2502</p> <p data-bbox="707 1460 943 1491">Médaille Présence</p>                               | <p data-bbox="1153 1359 1359 1397"><i><b>SUR DEVIS</b></i></p>    |
|  <p data-bbox="659 1792 991 1888">Unité de chambre Présence<br/>(Toutes versions)</p>  | <p data-bbox="1118 1787 1394 1825"><i><b>265 EUROS HT</b></i></p> |